

# 電柱の被災状況

簡易な外観目視調査の結果

震度6強



中央部で折れた電柱



根本で折れそうな電柱

