

令和 6 年能登半島地震による内灘町の液状化被害の調査報告（速報版）

調査日：2024 年 1 月 6 日（土）

調査場所：石川県河北郡内灘町（県道 8 号線 鶴ヶ丘～西荒屋）

主な被害状況



地盤の隆起（内灘町鶴ヶ丘）



電柱の沈下（内灘町鶴ヶ丘）



舗装の隆起（内灘町大根布）



電柱の倒壊・道路の損傷（内灘町西荒屋）



道路の寸断（内灘町西荒屋）



電柱の倒壊（内灘町西荒屋）

その他

道路の一部は通行止め、町内では断水が続いていて仮設トイレが数カ所に設置されていた。